

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9YK8050 型圆型桔草捡拾打捆机样机图片

企业名称：博兴县向昌农机制造有限公司

地 址：山东省博兴县锦秋街道西关社区

邮政编码：256500

电 话：13205489866

传 真：0546-6453588

联系 人：刘树林

2. 主要技术规格

序号	检测项目	单位	设计值
1	型号	/	9YK8050
2	捡拾器宽度	mm	800
3	卷压滚筒转速	r/min	280
4	卷压滚筒数量	个	9
5	工作状态外形尺寸 (长×宽×高)	mm	1235×1490×1575
6	配套动力	kW	14~35

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	防护罩	/	动力输出轴、外部齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴等应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395. 20 规定。	+
		操作手柄	/	操作手柄及开关处应有说明用途及使用方法的文字或图形符号。	
		安全标志	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件等处应有警示标志，警示标志应符合GB 10396规定。	
		锁定装置	/	防护罩打开后应有安全锁定装置，并固定牢靠。	
		其他防护	/	捡拾器、输送喂入器、主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置。	
B	2	总损失率	%	≤2	+
	1	草捆密度	kg/m ³	≥115	+
	2	成捆率	%	≥99	+
C	3	名牌	/	应有产品铭牌，且固定在机器明显位置，其内容至少包括：制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。	+
	1	吨草耗油量	kg/t	≤0. 9	+
	2	纯工作小时生产率	kg/h	0. 5~1. 2	+

3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格指标	单项判定
类	项				
C	3	外观及油漆涂层质量	/	油漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡、起皱；不涂漆的零件及外露金属加工面、摩擦面均应涂金属防锈漆；外露表面不得有明显碰伤、划痕。	+
	4	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳，各调节机构应有效可靠，运动件应无擦碰卡滞，紧固件应无松动；液压系统所有接头处不得有渗漏现象，运转 2min 压力降不小于 8%，且液压系统安全阀应在规定压力+0.5MPa 状况下起作用；捡拾器的每一排弹齿处于最低工作位置时，弹齿齿端与两轮支撑面之间的距离不得大于 20mm。	+
	5	主传动箱轴承温升	°C	≤25	+
备注		检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			